

INDICAÇÃO Nº 314 /2025

Autoria: Otoniel Bernardes

Para: Secretária de Obras SEMOSP/PREFEITO

Indica: Solicito que seja construído e sinalizado com urgência redutor de velocidade (quebra mola) na Rua Campo Novo esquina com a Rua Alvorada do oeste SETOR 03

JUSTIFICATIVA

Venho através dessa solicitar que seja Construído e sinalizado redutores de velocidade (quebra mola) na Rua Campo Novo esquina com Rua Alvorada D'Oeste – setor 03, ponto de referencia (lateral com Hospital), neste local já teve ocorrência de acidentes de transito, e continua com constante reclamações devido o risco eminente de possíveis acidentes. Nesta Rua Há necessidade de construir dois redutores, ambos na Rua Campo Novo, 01 antes da Rua Alvorada e, outro após, trajeto com grande tráfego de veículos, necessário que seja analisado com urgência. Ação e fundamental para evitar possíveis acidentes no local e, a devida segurança dos moradores do setor 03.

Dessa forma, solicitamos providências imediatas para a devida construção e sinalização garantindo a segurança ao pedestres e veículos que transitam nas Ruas Indicadas.

Assim, certo de sua pronta disponibilidade reitero meus votos de elevada estima e consideração.

Gabinete do Vereador Otoniel Bernardes, ao quarto dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte cinco.

Buritis 04 de Dezembro de 2025


Otoniel Bernardes
Vereador

RECEBI
DIA 04 / 12 / 25
HORA: 11:30

