

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS GABINETE DA VEREADORA JULIANA CIBELLY DOS SANTOS

INDICAÇÃO № 188/2025

Autoria: Juliana Cibelly Dos Santos **Para:** Prefeito Municipal/ SEMAGRI

Indica: A recuperação do carreador localizado à direita da saída para Ariquemes, ao

lado do ferro-velho, logo após o término das duas pistas.

JUSTIFICATIVA

Esse carreador é um importante ponto de acesso para moradores, pequenos produtores e estabelecimentos da região, mas encontra-se em condições bastante precárias, com buracos, desníveis e acúmulo de lama, especialmente em períodos chuvosos.

A recuperação da via solicitada é uma medida simples e de impacto direto na qualidade de vida e na mobilidade urbana e rural, promovendo acesso digno e seguro .

Gabinete da vereadora Juliana Cibelly Dos Santos, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Juliana Cibelly Dos Santos Vereadora

D: 78236 e CRC: 2DF12C0F



Município de Buritis

01.266.058/0001-44 Rua São Lucas, 2476 - Setor 06 www.buritis.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do DocumentoIdentificação/NúmeroDataIndicaçãoCARREADOR04/07/2025

Processo

Documento

ID: **78236**

CRC: 2DF12C0F

Processo: 0-0/0

Usuário: JULIANA CIBELLY DOS SANTOS

Criação: 04/07/2025 10:46:59 Finalização: 04/07/2025 10:50:49

MD5: **24AFAE217BAF88BDEBF9C477A9601292**

SHA256: E90646D0118D166252C9CCBBE0BE18D800048B3CA006967E820CE0DBA76FB629

Súmula/Objeto:

A recuperação do carreador localizado à direita da saída para Ariquemes, ao lado do ferro-velho, logo após o término das duas pistas.

INTERESSADOS	
HILLANIA OIDELLY DOG GANITOO	04/07/0005 40 40 40
JULIANA CIBELLY DOS SANTOS	04/07/2025 10:49:46
ASSUNTOS	
Matéria Legislativa	04/07/2025 10:50:04
ASSINATURAS ELETRÔNICAS	
JULIANA CIBELLY DOS SANTOS VEREADOR	04/07/2025 10:50:59

Assinado na forma do Instrução Normativa Municipal nº 001/2022/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.buritis.ro.gov.br informando o ID 78236 e o CRC 2DF12C0F.