



INDICAÇÃO Nº 313 /2025

Autoria: Otoniel Bernardes

Para: Secretaria de Obras SEMOSP/PREFEITO

Indica: Solicito que seja refeito com urgência redutor de velocidade (quebra mola) na Linha Marco Satélite – Marco Satélite

JUSTIFICATIVA

Venho através dessa solicitar que seja **REFEITO o redutor de velocidade (quebra mola) na Linha Marco Satélite – Marco Satélite, ponto de referência (próximo a residência do Paulista)**, neste local existia um redutor de velocidade, porém, com o patrolamento da Linha foi retirado, informo ainda que o local é sinalizado com placas de sinalização de redutor de velocidade, e placa de Ponto de Ônibus Escolar, trajeto com grande tráfego de veículos, necessário a que seja refeito com urgência. Ação é fundamental para evitar possíveis acidentes no local e, a devida segurança dos moradores da Linha, segundo os moradores da localidade os veículos trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida das crianças escolar.

Dessa forma, solicitamos providências imediatas para a devida reinstalação garantindo a segurança dos pedestres e veículos que transitam nesta Linha.

Assim, certo de sua pronta disponibilidade reitero meus votos de elevada estima e consideração.

Gabinete do Vereador Otoniel Bernardes, ao quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte cinco.

Buritis 04 de Dezembro de 2025


Otoniel Bernardes
Vereador

DIA 04 RECEBI
HORA: 11:25
11:30

