



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS
GABINETE DO VEREADOR DHIONATAS DE TASSOS FAGNER
INDICAÇÃO Nº 038/2026

Autor: Vereador Dhionatas de Tassos Fagner

Para: Prefeito Municipal/ SEMOSP

Objeto: Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de realização de reparo no bueiro localizado na Linha Rabo do Tamanduá, na primeira baixada, tendo em vista que a água está transbordando sobre a estrada, comprometendo o tráfego e a segurança dos usuários.



Rua Theobrama, 1374, esquina com a Av. Porto Velho – Setor 2 – Cidade de
Buritis – Estado de Rondônia - Telefone: (69) 99277 - 3225





**ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS
GABINETE DO VEREADOR DHIONATAS DE TASSOS FAGNER
JUSTIFICATIVA**

A presente indicação tem por finalidade solicitar a realização de reparo no bueiro localizado na Linha Rabo do Tamanduá, na primeira baixada, uma vez que a água pluvial está transbordando sobre a estrada, causando sérios transtornos à trafegabilidade e colocando em risco a segurança de moradores, produtores rurais e demais usuários da via.

A situação tende a se agravar no período chuvoso, podendo ocasionar erosões, atoleiros e até a interrupção do tráfego, prejudicando o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso da população aos serviços essenciais.

Diante disso, faz-se necessária a intervenção do Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, para que sejam adotadas as providências cabíveis com a máxima urgência, garantindo melhores condições de circulação e segurança à comunidade local.

Com essas razões, espero ser atendido nesse pedido.

Gabinete do vereador Dhionatas
de Tassos Fagner, aos doze dias
do mês de Fevereiro de dois mil
e vinte e seis.



**Rua Theobrama, 1374, esquina com a Av. Porto Velho – Setor 2 – Cidade de
Buritis – Estado de Rondônia - Telefone: (69) 99277 - 3225**





Município de Buritis

01.266.058/0001-44
Rua São Lucas, 2476 - Setor 06
www.buritis.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Indicação	BURITIS - RO	12/02/2026
ID: 94458		Processo
CRC: 215BA3A9		Documento
Processo: 0-0/0		
Usuário: DHIONATAS DE TASSOS FAGNER		
Criação: 12/02/2026 10:14:15	Finalização: 12/02/2026 10:15:29	
MD5: 6D929FA011E3FA09F881C7F8418EBD88		
SHA256: 8406C35F78062C8C4B67EA508C726B5B62477F8E28EC66ED9EA139D9AA8E09EE		

Súmula/Objeto:

A presente indicação tem por finalidade solicitar a realização de reparo no bueiro localizado na Linha Rabo do Tamanduá, na primeira baixada, uma vez que a água pluvial está transbordando sobre a estrada, causando sérios transtornos à trafegabilidade e colocando em risco a segurança de moradores, produtores rurais e demais usuários da via. A situação tende a se agravar no período chuvoso, podendo ocasionar erosões, atoleiros e até a interrupção do tráfego, prejudicando o escoamento da produção

INTERESSADOS

DHIONATAS DE TASSOS FAGNER 12/02/2026 10:14:58

ASSUNTOS

Matéria Legislativa 12/02/2026 10:15:08

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	DHIONATAS DE TASSOS FAGNER	VEREADOR 1 SECRETARIO	12/02/2026 10:15:34
--	----------------------------	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Instrução Normativa Municipal nº 001/2022/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.buritis.ro.gov.br informando o ID 94458 e o CRC 215BA3A9.