



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS
GABINETE DO VEREADOR DHIONATAS DE TASSOS FAGNER

INDICAÇÃO Nº 238/2025

Autor: Vereador Dhionatas de Tassos Fagner

Para: Prefeito Municipal/ SEMOSP

Indica: A necessidade de manutenção da iluminação pública na Rua José Carlos da Mata, Setor 01, nos pontos próximos aos números 1675 e 1885, e na Rua Dom São Luís Orione, Setor 07, nas proximidades do número 100, ao lado da creche e em frente ao barril de caixa d'água.

SETOR 01

Rua José Carlos da Mata Nº 1675.

Próximo a essa referência, mais precisamente ao Nº 1885, há deficiência na iluminação pública, sendo necessário os devidos reparos.

SETOR 07

Rua Dom São Luís Orione Nº 100.

Ao lado da creche, em frente barril de caixa d'água.

A presente indicação solicita ao Poder Executivo Municipal a adoção de medidas urgentes para a manutenção corretiva, preventiva e modernização da iluminação pública na Rua José Carlos da Mata, Setor 01, nos pontos próximos aos números 1675 e 1885, e na Rua Dom São Luís Orione, Setor 07, nas proximidades do número 100, ao lado da creche e em frente ao barril de caixa d'água. A justificativa aponta que a precariedade atual, caracterizada por lâmpadas inoperantes, baixa potência e distribuição irregular da luz, agrava a insegurança, prejudica a mobilidade noturna de pedestres, ciclistas e veículos, compromete a qualidade de vida, desvaloriza a infraestrutura urbana e gera impactos sociais e econômicos.

Com essas razões, espero ser atendido nesse pedido.

Gabinete do Vereador Dhionatas de Tassos Fagner, aos quinze dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e cinco.

Psicólogo
DHIONATAS
VEREADOR *Tassos*

Rua Theobrama, 1374, esquina com a Av. Porto Velho – Setor 2 – Cidade de Buritis –
Estado de Rondônia - Telefone: (69) 3238 - 3111





Município de Buritis

01.266.058/0001-44
Rua São Lucas, 2476 - Setor 06
www.buritis.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Indicação	DHIONATAS	15/09/2025

ID:	83804	Processo	Documento
CRC:	3383D0F4		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	DHIONATAS DE TASSOS FAGNER		
Criação:	15/09/2025 12:02:17	Finalização:	15/09/2025 12:03:18

MD5:	B51E175B717EE3D9FBB6F4DFAFB40D11
SHA256:	58BC5018CE92073B07C00BB11E829B5B94F725233271D57CAE7265D7B222F9C8

Súmula/Objeto:

A presente indicação solicita ao Poder Executivo Municipal a adoção de medidas urgentes para a manutenção corretiva, preventiva e modernização da iluminação pública na Rua José Carlos da Mata, Setor 01, nos pontos próximos aos números 1675 e 1885, e na Rua Dom São Luís Orione, Setor 07, nas proximidades do número 100, ao lado da creche e em frente ao barril de caixa d'água. A justificativa aponta que a precariedade atual, caracterizada por lâmpadas inoperantes, baixa potência e distribuição irre

INTERESSADOS

DHIONATAS DE TASSOS FAGNER	15/09/2025 12:02:51
----------------------------	---------------------

ASSUNTOS

Matéria Legislativa	15/09/2025 12:02:58
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 DHIONATAS DE TASSOS FAGNER	VEREADOR 1 SECRETARIO	15/09/2025 12:03:23
---	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Instrução Normativa Municipal nº 001/2022/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.buritis.ro.gov.br informando o ID 83804 e o CRC 3383D0F4.