INDICAÇÃO N°282 /2025

Autoria: Ueder Rodrigues Ferreira

Para: Secretaria de obras SEMOSP/PREFEITO

Indica: que seja realizado com urgência o serviço de reposição de lampadas na Rua

Marechal Deodoro setor 07

JUSTIFICATIVA

Venho, por meio deste, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, a realização, com urgência, do serviço de reposição de lâmpadas na rua Rua Marechal Deodoro setor 07. A presente Indicação tem por objetivo atender à solicitação dos moradores da referida via, os quais relatam que a falta de iluminação pública tem gerado insegurança e dificultado o tráfego de pedestres e veículos no período noturno. A atuação imediata da SEMOSP contribuirá para a segurança pública e para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local.

Gabinete do Vereador Professor Ueder, aos trinta dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte cinco

Ueder Rodrigues Ferreira Vereador



Processo:

Súmula/Objeto:

Município de Buritis

01.266.058/0001-44 Rua São Lucas, 2476 - Setor 06 www.buritis.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do DocumentoIdentificação/NúmeroDataIndicação28230/10/2025

ID: 87511 Processo Documento

CRC: **CD87C66D**

Usuário: UEDER RODRIGUES FERREIRA

0-0/0

Criação: **30/10/2025 07:54:09** Finalização: **30/10/2025 07:55:44**

,

MD5: **DF0A3A280D10316CA56C3BD133E9EEAE**SHA256: **58B27E6660E2071044D8834D32753DC53816606DDDB1F622E0EC42C07C90251F**

que seja realizado com urgência o serviço de reposição de lampadas na Rua Marechal Deodoro setor 07

INTERESSADOS		
UEDER RODRIGUES FERREIRA		30/10/2025 07:55:14
ASSUNTOS		
Matéria Legislativa		30/10/2025 07:55:32
ASSINATURAS ELETRÔNICAS		
UEDER RODRIGUES FERREIRA	VEREADOR	30/10/2025 07:55:53

Assinado na forma do Instrução Normativa Municipal nº 001/2022/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.buritis.ro.gov.br informando o ID 87511 e o CRC CD87C66D.